

4º CARDEIRO PERGUNTAS/RESPOSTAS-CONCORRÊNCIA Nº 90006/2024

CONSULTA

No item 05.01.01 apresenta um preço unitário com BDI de R\$ 209,05/m, o preço de mercado que está sendo praticado está em torno de R\$350,00/m sem BDI, além disso para mobilização de todo maquinário para o serviço tem um grande agravo devido as diferenças de níveis do terreno o qual vejo a importância de fazer um plator para facilitar a movimentação dos equipamentos.

Resposta: O preço da estaca raiz apresentado na planilha orçamentária foi composto com base na composição de referência do SICRO, e não está incluído a armadura, esta consta nos itens 05.01.02 e 05.01.03. Quanto a mobilização e desmobilização de equipamentos consta no item 01.03.01.

Em, 12/07/2024

Maria do Além Gomes Silva
Agente de Contratação